

JIS認証状況（品質不適切行為を受けての臨時審査等）

（2020年3月24日現在）

当社および当社グループの検査データに対する不適切行為を受けて、各認証機関から、臨時審査が順次実施され、一部事業所にてJIS認証の取消や一時停止となっております。これを受け、当社ならびに当社グループでは、JISの再取得・一時停止解除に向けた対応に努め、各認証機関からの審査が実施されてまいりましたが、神鋼メタルプロダクツ株式会社での再認証により、かかる対応は終了したものと考えております。

（追記修正：2020年4月24日）

| | 会社名 | 事業所名 | 認証機関 | JIS番号 | 品名 | 結果 | 決定日 |
|------------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| 鉄鋼 | (株)神戸製鋼所 | 加古川製鉄所 | JICQA | G3101他 | (厚板関係)一般構造用圧延鋼材等 7件*1 | 認証維持 | 2018年1月23日 |
| | | | JICQA | G3101他 | (薄板関係)一般構造用圧延鋼材等 8件*2 | 認証維持 | 2018年1月23日 |
| | | | JICQA | G3101他 | (線材関係)一般構造用圧延鋼材等 6件*3 | 認証維持 | 2018年1月23日 |
| | | 神戸製鉄所 | JICQA | G3101他 | (線材・棒鋼関係)一般構造用圧延鋼材等 8件*4 | 認証維持 | 2018年1月23日 |
| | コベルコ鋼管(株) | 下関事業所 | JICQA | G3446 | 機械構造用ステンレス鋼管 | 認証維持 | 2017年12月12日 |
| | | | JICQA | G3459 | 配管用ステンレス鋼管 | 認証維持 | 2017年12月12日 |
| | | | JICQA | G3463 | ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼管 | 認証維持 | 2017年12月12日 |
| | 日本高周波鋼業(株) | 富山製造所 | JICQA | G4303他 | ステンレス鋼棒・機械構造用鋼等 4件*5 | 認証維持 | 2019年5月14日 |
| | 神鋼ボルト(株) | 本社・工場 | JICQA | B1186 | 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット | 認証維持 | 2018年1月9日 |
| | 神鋼鋼線工業(株) | 尼崎事業所 | JICQA | G3536 | PC鋼線及びPC鋼より線 | 認証維持 | 2018年1月9日 |
| | | | JICQA | G3548 | 亜鉛めっき鋼線 | 認証維持 | 2018年1月9日 |
| | | 尾上事業所 | JICQA | G3525他 | ワイヤロープ等 5件*6 | 認証維持 | 2018年1月23日 |
| | (株)テザックワイヤロープ | 二色浜製造所 | JICQA | G3525 | ワイヤロープ | 認証維持 | 2018年1月23日 |
| | | | JICQA | G3546 | 異形線ワイヤロープ | 認証維持 | 2018年1月23日 |
| | 神鋼鋼線ステンレス(株) | | JICQA | G4309 | ステンレス鋼線 | 認証維持 | 2018年1月23日 |
| | | | JICQA | G4314 | ばね用ステンレス鋼線 | 認証取消→ 再取得 | 2016年6月10日→ 2018年1月23日 |
| | | | JICQA | G4315 | 冷間圧造用ステンレス鋼線 | 認証維持 | 2018年1月23日 |
| TESAC USHA WIREROPE CO.,LTD. | | JICQA | G3525 | ワイヤロープ | 認証維持 | 2018年1月23日 | |
| 溶接 | (株)神戸製鋼所 | 藤沢工場 | JQA | Z3321 | 溶接用ステンレス鋼溶加棒, リットワイヤ及び鋼帯*8 | 認証継続 | 2017年12月22日 |
| | | | JQA | Z3323 | ステンレス鋼アーク溶接フックス入りワイヤ及び溶加棒 | 認証継続 | 2017年12月22日 |
| | | 茨木工場 | JQA | Z3211 | 軟鋼, 高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒 | 認証継続 | 2017年12月22日 |
| | | | JQA | Z3221 | ステンレス鋼被覆アーク溶接棒 | 認証継続 | 2017年12月22日 |
| | | | JQA | Z3313 | 軟鋼, 高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フックス入りワイヤ | 認証継続 | 2017年12月22日 |
| | | 福知山工場 | JQA | Z3312 | 軟鋼, 高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接リットワイヤ | 認証継続 | 2017年12月22日 |
| | 西条工場 | JQA | Z3211 | 軟鋼, 高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒 | 認証継続 | 2017年12月22日 | |
| 唐山神鋼溶接材料有限公司 | | JQA | Z3312 | 軟鋼, 高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接リットワイヤ | 認証継続 | 2017年12月22日 | |
| アルミ・銅 | (株)神戸製鋼所 | 真岡製造所 | JQA | H4000 | アルミニウムおよびアルミニウム合金の板及び条 | 一時停止→解除 | 2017年12月8日→ 2019年7月9日 |
| | | | JICQA | H4040 | アルミニウムおよびアルミニウム合金の棒及び線 | 一時停止→解除 | 2017年12月5日→ 2020年2月28日 |
| | | 長府製造所 アルミ押出 工場 | JICQA | H4080 | アルミニウムおよびアルミニウム合金継目無管 | 一時停止→解除 | 2017年12月5日→ 2020年2月28日 |
| | | | JICQA | H4100 | アルミニウムおよびアルミニウム合金の押出型材 | 一時停止→解除 | 2017年12月5日→ 2020年2月28日 |
| | (株)コベルコ マテリアル銅管 | 秦野工場 | JQA→ JICQA | H3300 | 銅及び銅合金の継目無管 | 認証取消→ 再取得 | 2017年10月26日→ 2020年1月28日 |
| | | | JQA | H3330 | 外面被覆銅管*7 | 取消 | 2017年11月15日 |
| | 神鋼メタルプロダクツ(株) | | JQA→ JICQA | H3300 | 銅及び銅合金の継目無管 | 認証取消→ 再取得 | 2017年12月8日→ 2020年3月24日 |
| | 神鋼アルミ線材(株) | | JICQA | H4040 | アルミニウムおよびアルミニウム合金の棒及び線 | 認証維持 | 2019年5月28日 |

注) 『結果』については認証機関から頂いた表現にて記載しております。

- *1 G3101(一般構造用圧延鋼材)、G3103(ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板)、G3106(溶接構造用圧延鋼材)、G3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)、G3136(建築構造用圧延鋼材)、G3140(橋梁用高降伏点鋼板)、G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)
- *2 G3101(一般構造用圧延鋼材)、G3106(溶接構造用圧延鋼材)、G3136(建築構造用圧延鋼材)、G4051(機械構造用炭素鋼鋼材) G3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)、G3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)、G3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)、G3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)
- *3 G3101(一般構造用圧延鋼材)、G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)、G3502(ピアノ線材)、G3505(軟鋼線材)、G3506(硬鋼線材)、G3503(被覆アーク溶接棒心線用線材)
- *4 G3101(一般構造用圧延鋼材)、G3138(建築構造用圧延棒鋼)、G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)、G4052(焼入性を保証した構造用鋼鋼材(H鋼))、G4053(機械構造用合金鋼鋼材)、G3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)、G4801(ばね鋼鋼材)、G4805(高炭素クロム軸受鋼鋼材)
- *5 G4308(ステンレス鋼線材)、G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)、G4053(機械構造用合金鋼鋼材)、G4303(ステンレス鋼棒)
- *6 G3525(ワイヤロープ)、G3546(異形線ワイヤロープ)、G3549(構造用ワイヤロープ)、G3550(構造用ステンレス鋼ワイヤロープ)、G3557(一般用ステンレス鋼ワイヤロープ)
- *7 H3330(外面被覆銅管)につきましては、足下の需要動向やJISマーク表示品が必要な対象量等から、当面再取得の計画はございません。
- *8 Z3321 (溶接用ステンレス鋼溶加棒, リットワイヤ及び鋼帯) につきましては、他工場への生産移管により、2020年2月に認証更新を辞退しております。