### 機械的性質




図1.純チタンおよび各種チタン合金の引張強さと 0.2%耐力(規格min値)

### 表1.純チタン、チタン合金ならびに鉄系材料の代表的特性(板材)

					代表值		
	材質	引張方向	0.2% 耐力 (MPa)	引張 強さ (MPa)	伸び (%)	ビッカ ース 硬さ (Hv)	エリク セン値 (mm)
	KS40	Т	238	332	45.9	117	11.0
4+	11040	L	181	337	48.2	117	11.2
純チ	KS50	Т	272	387	41.6	144	10.3
チタン	11000	L	222	391	38.7	144	
	KS70	Т	429	551	26.0	000	6.9
		L	411	545	25.9	202	
	Ti-6Al-4V	Т	888	957	10.1	000	
チ	11 0/11 4 4	L	905	959	10.3	320	_
チタン合金	Ti-3Al-2.5V	Т	615	661	23.0	040	
合全	11 0/1 2.5 V	L	501	654	20.0	240	ı
314	Ti-15V-3Cr	Т	789	828	19.8	000	7.0
	-3Sn-3Al	L	772	823	19.1	260	7.9
	軟鋼	Т	169	303	45.0	00	10.1
	半人 到門	L	167	301	46.5	88	10.1
	ステンレス	T	263	648	58.0	100	10.0
	(SUS304)	L	264	662	55.7	168	13.0

■純チタンは275~590MPaの引張強さを有し、この強度は主として酸素量、鉄量によってコントロールします。これらの量が多いほど、強度が高くなります。チタン合金は引張強さが620MPaのTi-3Al-2.5Vから1250MPaのTi-15Mo-5Zr-3Alまで各種生産しています(引張強さはいずれも神鋼規格min値)。

図1に純チタンおよび各種チタン合金の引張強さと耐力を、表1に純チタンと代表的なチタン合金の引張特性と硬さの例を示します。




図2.各種材料の比強度




図3.純チタン、各種チタン合金およびSUS304の 室温・高温引張特性

■チタン合金の比強度は600℃までの温度域で他の金属材料よりも優れています(図2)。

#### ■高温特性

純チタンは強度と耐クリープ性等の点から、約300℃まで安定して使用できます。一方チタン合金は約500℃まで高い強度を有しています(図3)。




図4.各種チタン合金の低温引張性質

#### ■低温特性

純チタン、チタン合金のいずれも極低温まで脆化しません。特に純チタンとTi-5Al-2.5Sn ELlは4.2K(-269°C)でも使用可能です(図4)。

#### ■疲労特性

疲労強度(10<sup>7</sup>サイクル)は引張強さの約50%で、溶接による疲労強度の大きな低下もありません(図5、6)。また、純チタンおよびチタン合金のいずれも海水中でも疲労強度はほとんど低下しません。




図5.純チタン(KS50)の母材および溶接部の疲労特性




図6.Ti-6Al-4Vの母材および溶接部の疲労特性

#### ■靭性

チタン合金の破壊靭性は28~108MPa・m<sup>1/2</sup>であり引張耐力とは 負の相関関係にあります。破壊靭性はミクロ組織にも依存しており、 針状組織を有する材料では破壊靭性が高くなります。

# 耐食性




図7.チタンの耐食領域(矢印の領域で耐食性を有する)




図8.塩酸中における各種チタンの耐食性




図9.脱気水酸化ナトリウム水溶液中におけるチタンの 腐食速度




図10.塩化物溶液中における各種チタンおよびステンレス のすきま腐食発生限界

#### (1)基本

- ■チタンは本来活性な金属ですが、多くの環境でチタン酸化物からなる不働態皮膜が生成、維持されるため、極めて優れた耐食性を発揮します。
- ■不働態皮膜が形成される酸化性の環境が得意分野です(図7)。
- ■ステンレスとは異なり、チタンの不働態皮膜は塩素イオンにも破壊され難いため、極めて優れた耐海水性を有します。

#### (2)酸、アルカリに対する耐食性

■高温、高濃度の塩酸や硫酸などの非酸化性の酸には腐食されるので注意が必要です。このような場合にはTi-0.15Pd合金やTi-Ni-Pd-Ru-Cr合金(AKOT[エイコット])等の耐食チタン合金

の使用をお薦めします(図8)。

- ■硝酸やクロム酸のような酸化性の酸には優れた耐食性を示します。
- ■高温、高濃度条件のアルカリでは腐食が生じるので注意が必要です(図9)。

#### (3) 塩化物水溶液に対する耐食性

- ■各種塩化物溶液中ではステンレスや銅合金とは異なり、チタンは全面腐食はもとより、孔食や応力腐食割れも起こしません(表2)
- ■高温、高濃度の条件ではすきま腐食の懸念があります。この場合Ti-0.15Pd合金やAKOT等の耐食チタン合金の使用をお薦めします(図10)。

#### 表2.各種熱交換器用材料の耐食性相対比較

++10	海水種類	耐食性ランク						
材料	<i>声</i> 小性规	全面腐食	孔食	隙間腐食	応力腐食割れ	潰食		
チタン	清浄	1	1	1	1	2		
アダン	汚染	1	1	1	1	2		
AI黄銅	清浄	2	2	2	1	3		
AI典詗	汚染	2	4	4	4	3		
70/20 C. Ni	清浄	1	2	2	1	3		
70/30 Cu-Ni	汚染	2	4	4	4	3		
ステンレス	清浄	1	1	2	1	2		
ステンレス	汚染	1	2	3	2	2		

耐食性ランク:1=優、2=良、3=普通、4=劣

#### 表3.チタンが応力腐食割れを起こす環境

環境	詳細環境	チタン・チタン合金	
コトート / 宍 / キ	メタノール十微量酸	純チタン	
非水溶液	赤色 N <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	Ti-6AI-4V	
水溶液	塩水	高強度チタン合金	
小冶水	高温高圧臭化物溶液	純チタン	
高温塩化物	溶融ハロゲン塩	高強度チタン合金	
液体金属	Hg,溶融Cd	高強度チタン合金	




図11.流動海水中における純チタンと銅合金の耐サンドエロージョン性




図12.流動海水中における各種金属の自然電位

#### (4) 応力腐食割れ

■チタンの応力腐食割れは、限られた特殊な環境でのみ発生します(表3)。

#### (5)耐エロージョン性

■耐エロージョン性は銅合金に比較して格段に優れています(図11)。

#### (6) ガルバニック腐食

■チタンは実用金属材料の電位序列の中では貴な電位を有します(図12)。したがって、銅合金やアルミニウムのような卑な金属とチタンが電気伝導性のある溶液中で接触すると、卑な金属側の腐食が促進される場合があります(ガルバニック腐食)。

■SUS304やSUS316といったオーステナイト系ステンレスとチタンの常温での接触では、電位差が小さいため一般にガルバニック腐食の問題はありません。なお、ガルバニック腐食に対しては種々の対応法がありますので、詳しくはご相談下さい。

#### (7) ガスとの反応性

- ■酸素、水素、窒素ガスとの親和力が大きいため、温度や圧力等 の使用条件によっては注意が必要です。
- ■水分を含む塩素ガスには耐食性を有しますが、乾燥塩素ガスと は激しく反応するので注意が必要です。

#### (8) その他

■一般にチタンの耐食性は溶接、加工および熱処理などの材料 履歴により変化しません。



#### 表4.各種腐食環境におけるチタンと他材料の耐食性比較

×		<b>库                                    </b>		濃度	温度		쩨	食	性	
分		腐食媒質		(mass%)	(℃)	純チタン	Ti-0.15Pd	純ジルコニウム	304ステンレス	ハステロイ C
					25	0	0	0	0	0
	塩		酸	1	沸騰	×	0	0	×	Δ
		(HCI)			25	0	0	0	×	Δ
_				10	沸騰	×	Δ	0	×	×
#					25	0	©	0	0	0
	硫		酸	1	沸騰	×	0	0	×	0
幾		$(H_2SO_4)$			25	0	0	0	0	0
				10	沸騰	×	×	0	×	0
夋					25	0	0	0	0	0
	硝		酸	10	沸騰	0	0	0	0	0
		(HNO <sub>3</sub> )			25	0	0	0	0	0
				65	沸騰	0	0	0	0	×
				10	沸騰	0	0	0	0	0
	ĦF	(CH <sub>3</sub> COOH)	日文	60	沸騰	0	0	0	0	0
有	ギ	(01.9000.1)		10	25	0	0	0	Δ	0
	٦	(HCOOH)	日文	30	沸騰	×	0	0	×	0
畿	シ	ュウ	酸	10	25	0	0	0	0	0
-4		((COOH) <sub>2</sub> )	日文	25	60	×	データ無し	0	Δ	0
夋	乳	((00011/2/	酸	10	沸騰	0	デーダ無し	0	0	0
		CH <sub>3</sub> CH (OH) COO		85	沸騰	0	0	0	×	0
				10	100	0	0	0	<u> </u>	0
7	苛	性 グー (NaOH)	¥	-	沸騰			0		0
レ 5	ш			40	沸騰	×	×	0	0	0
j J	灰	酸 カ リ ウ (K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )	Д	5	沸騰		0	0	© ©	0
				20		0	0			
	塩	化ナトリウ	ム	25	25	0	0	0	0*	0
#		(NaCI)			沸騰	O*	0	0	0*	0*
	塩(	化アンモニウ	7 4	40	25	0	0	0	0*	0
笺		(NH <sub>4</sub> CI)			沸騰	©*	0	0	△*	©*
	塩	化 亜	鉛	20	沸騰	O*	0	0	×	X
		(ZnCl <sub>2</sub> )		50	沸騰	©*	0	0	×	X
Ł	塩(	化マグネシウ	<b>カム</b>	42	25	0	0	0	©*	0
勿		(MgCl <sub>2</sub> )			沸騰	0*	0	0	©*	0*
	塩	化,第二二	鉄	30	25	0	0	×	×	Δ
		(FeCl <sub>3</sub> )		"	沸騰	0*	0	×	×	×
	硫	酸ナトリウ	ム	20	25	0	0	0	0	0
#		(Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )			沸騰	0	0	0	0	0
	硫	化ナトリウ	ム	10	25	0	0	0	0	0
幾		(Na <sub>2</sub> S)			沸騰	0	0	0	0	0
蒀	次重	塩素酸ナトリワ	ウム	5	25	0	0	0	Δ	Δ
頁		(NaOCI)		15	25	0	0	0	Δ	Δ
æ	炭	酸ナトリウ	4	30	25	0	0	0	0	0
		(Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )		- 50	沸騰	0	0	0	0	0
j		ルアルコール(CH <sub>3</sub> 0		95	25	0	0	0	0	0
Jn 幾七/n勿		塩化炭素(C		100	沸騰	0	0	0	0	0
ار ا		: ノール (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> (		飽和	25	0	0	0	0	0
70	ホル	·ムアルデヒド (HC	HO)	37	沸騰	0	0	0	0	0
	塩		素	乾燥	25	×	×	0	0	0
ĵ		$(CI_2)$		温潤	25	©*	0	×	×	×
,	硫	化 水	素	乾燥	25	0	0	0	Δ	0
,		(H <sub>2</sub> S)		温潤	25	0	0	0	0	0
ζ	ア	ン モ ニ	ア		40	0	0	0	0	0
		(NH <sub>3</sub> )		100	100	0	0	0	0	0
	*=		<b>-ا</b> ل		25	0	0	0	©*	0
7	海		水	_	100	0*	0	0	0*	O*
り 也					80	0	0	0	0*	0
ٿ	ナ	フ	サ	_	180	0	0	0	0*	0

〈耐食性表示〉 ◎:0.125mm/年以下 ○:0.125~0.5mm/年 △:0.5~1.25mm/年 ×:1.25mm/年以上

※:孔食、すきま腐食などの局部腐食を起こす場合がある。

## 機械加工


#### 表5.チタンを切削加工する際の問題点とその対策

問題	原因	対策
①焼き付きが起こり、 工具の摩耗が 大きくなる	・熱伝導率が小さい上に、熱容量が小さいため、切削熱がこもりやすい。 ・チタン自身が活性故、工具と反応しやすい	・切削速度は遅く(例えば鋼の1/3以下)、送りはやや粗くし、発熱を抑える。 ・切削油剤を大量に使用し冷却する。 (低速重切削時には不水溶性油剤が、高速切削時には水溶性のものがよく使用される) ・工具の交換を早めに行う セラミック、TiC工具はかえって寿命が短くなる。一般には超硬(処理量が多く、機械に十分な剛性とパワーがある場合)、ハイス(小量の切削で機械のパワーが小さい場合)がよく使用される。
②びびりが生じる (鋼の約10倍 振動が生じる)	・切粉が鋸歯状になり切削力が変動する (切削熱がせん断面に集中し、局所的に変 形が生じることに起因する)	・上記対策により熱の発生を抑えるとともに、冷却を十分に行う。 ・剛性、馬力に余裕があり、切削速度の調節範囲が広い機械を使用する。
③切削切粉が燃える	・活性な金属故、酸素と急激に反応する (有形品が燃えることはまず無いが、切粉や 研磨粉は溶接火花やグラインダー火花また は強い衝撃で発火することがある)	・切粉が堆積しないよう定期的に清掃する。 消火剤として乾燥砂、乾燥食塩、黒鉛粉、金属消火器を使う (水はかけない)

#### 表6.チタンの機械加工に推奨される工具材料

種類		JIS表示			
超硬	K種	K01, K05, K10*, K20*, K30, K40			
ALIK.	M種	M10, M20, M30*, M40*			
	V系	SKH10*, SKH57, SKH54			
ハイス	Mo系	SKH7, SKH9, SKH52, SKH53, SKH55, SKH56*			
	粉末ハイス	KHA*			
ダイヤモンド		人工, 天然			

<sup>※</sup>よく使用される品種



#### 図13.チタンの硬さと被削性指数

※被削性指数

Ti-6Al-4V焼鈍材をK10超硬バイトで切削し、最大逃げ面摩耗が0.2mmに達したときの切削指数を100とした

#### (1)切削

チタンの切削性はステンレスに類似し、鋼に比べると若干劣ります。ただし、より緩やかな条件を適用することで、旋削、フライス加工、穴あけ、ねじ切り等も問題無くできます。材質による切削性の違いもあり、純チタンや $\alpha$ チタン合金が最も切削性に優れ、 $\beta$ チタン合金が最も劣ります。 $\alpha$ - $\beta$ 合金は前2者の中間的位置付けです(図13)。チタンを切削加工する際に主に生じる問題とその対策を表5に示します。また、表6にチタンに推奨される工具材料を示します。

#### (2)シャー切断

チタンはかえりが出やすいため上刃と下刃のクリアランスを小さ目にするのがポイントです。目安は板厚の5%です(ステンレスは10%)。 せん断抵抗は引張強さの約80%です。切断しようとするチタンと 同等の引張強さを持つ材料が切断できる切断機であればチタンも 切断可能と判断できます。シャー切断以外の方法も可能ですのでご相談ください。

## 成形加工

純チタンは室温で曲げ加工やプレス加工が可能なため、成形加工品の素材として一般的に用いられています。一方、チタン合金は $\alpha$ 、 $\alpha$ - $\beta$ および $\beta$ + $\beta$ 少合金に大別され、成形加工性は合金の種類により異なります。 $\alpha$ および $\alpha$ - $\beta$ + $\beta$ 少合金は室温での成形性が十分ではなく、またスプリングバックが大きいため、温間や熱間で成形加工が行われます(図14)。成形法としてはステンレスと同様、曲げ、深絞り、張出し等のプレス成形やスピニング加工などが適用できます。 $\beta$ + $\beta$ 少合金は溶体化ままの状態では室温での成形加工が可能です。 $\beta$ + $\beta$ 少合金は加工後に時効処理を行うことで1300~1500MPa程度の強度が得られます。

以下に曲げ成形とプレス成形におけるポイントを示します。




図14.純チタンおよびチタン合金の成形温度

#### (1)曲げ成形

- ■純チタンおよびチタン合金のいずれも他の金属に比べるとスプリングバックが大きくなる傾向があります。純チタンの中でも軟質材のKS40SおよびKS40であればSUS304と同等レベルですが、高強度材になるほどスプリングバックは大きくなります。スプリングバック軽減法として、スプリングバック量を見込んだ曲げ量を与える方法や、板厚に合ったダイスセットを使用し、完全に密着するまで圧下することが有効です。
- ■純チタンの場合、室温曲げはKS40S~KS70までが可能です。 KS40SおよびKS40であれば板厚にもよりますが、ほとんどの曲げに対応できます。高強度材になるほど、曲げ半径を大きくする必要があります。温間曲げはKS70を超える高強度材、例えばKS85やKS100等で効果があります。KS40やKS50ではかえって曲げ性が悪化するケースもあるので注意が必要です。
- ■純チタンの場合、一般的にはL曲げよりT曲げの方が曲げ性に優れます(図15)。したがって板取りには注意が必要です。 βチタン合金は曲げの面内異方性が小さく、一般的には板取り方向を考慮する必要はありません。
- ■曲げ面の表面粗さが大きい場合には曲げ性が劣化するケースがあります。バフ研磨により平滑にする方法が有効ですが、この場合曲げ軸に対して直角にバフ掛けすることが重要です。さらに酸洗でバフ目を除去することも一層効果的です。
- ■表7~10に純チタンとチタン合金の曲げ性の例を示します。




図15.曲げ方向の定義

#### 表7.純チタン板の曲げ性1(4<sup>t</sup>. U字曲げ)

材質	曲げ方向	曲げ半径 (R/t)				
		2.5	2.0	1.0	密着	
KS40	T曲げ	OK	OK	OK	NG	
KS50		OK	OK	OK	NG	
KS60		OK	OK	NG	NG	
KS70		OK	NG	NG	NG	

#### 表8.純チタン板の曲げ性2 (O.5<sup>t</sup>, ナイフエッジおよび密着曲げ)

種類	曲げ方向	90° ナイフエッジ	135 <sup>°</sup> ナイフエッジ	密着
KS40	Т	OK	OK	OK
N340	L	OK	OK	OK
VCEO	Т	OK	OK	NG
KS50	L	OK	OK	NG

#### 表9.純チタン板の曲げ性の内面異方性

材質	板厚 mm	曲い	が性	曲げ方法	
		T曲げ	L曲げ	H4777372	
KS40	4	OK	NG	135°ナイフエッジ→密着	
KS50	4	OK	NG	135°ナイフエッジ	
KS60	3	OK	NG	90°ナイフエッジ	
KS70	4	OK	NG	R=2t, U字曲げ	

#### 表10.Ti-15V-3Cr-3Sn-3AI合金板の曲げ性

板厚 mm	曲げ方向	105° R=2t	90° ナイフエッジ	135 <sup>°</sup> ナイフエッジ	密着
0.5	Т	OK	OK	OK	NG
0.5	L	OK	OK	OK	NG
1.0	Т	OK	OK	NG	NG
1.0	L	OK	OK	OK	NG

出典:表7~10のいずれも「チタンの加工技術」、(社)日本チタン協会編、日刊工業新聞社刊、p77, p78, p81

#### (2)プレス成形

- ■プレス成形は室温で実施される場合が多く、主に純チタンが用いられます。βチタン合金は成形性の面からは純チタンのKS50~KS70に相当しますが、スプリングバックが大きく、形状や寸法精度が出にくいので注意が必要です。
- ■プレス成形の変形様式には張出しと深絞りがありますが、純チタンは張出し性よりも深絞り性に優れます。したがって、深絞りの要素を取り入れたプレス方法、金型設計が重要となります。
- ■張出し要素の多い成形には、純チタンの中でも最も軟質の KS40Sが適しています。一方、深絞り要素の多い成形にはKS40 およびKS50の適用も可能です。表11に各種素材の張出し成形 性を比較した結果を示します。
- ■チタンは金型と焼き付きやすいので、プレス条件に適した潤滑が必要となります。室温成形ではグリース十油、ろう系潤滑材十片状黒鉛などが用いられます。また、ポリエチレンシートをブランクに貼付する方法も有効です。

#### 表11.純チタン、チタン合金および鋼系材料の張出し成形性

材質		板厚 mm	エリクセン値 mm	バルジ高さ mm
	KS40S		12.1	36.2
	KS40		11.2	35.4
純チタン	KS50	-	10.3	33.7
	KS60	1.0	7.5	26.3
	KS70		6.9	23.1
Ti-15V-3Cr-3	Sn-3Al		7.9	27.6
SUS304			13.0	40.5
SUS430		0.0	8.8	29.7
キルド鋼		0.6	10.1	37.2

出典:「チタンの加工技術」

(社)日本チタン協会編、日刊工業新聞社刊、p84 神戸製鋼社内データ



チタンの接合方法には他の材料と同様に、溶接、ろう付け、 圧接、拡散接合およびボルトナットで締結するような機械接 合があります(図16)。




図16.チタンの接合方法

表12.チタン厚板溶接継手の機械的性質

		母	材	溶接部		
材質	板厚 mm	引張強さ, MPa	Hv硬さ (10kg)	引張強さ, MPa	Hv硬さ (10kg)	
純チタン (JIS 2種)	9	375	145	419	155	
純チタン (JIS 3種)	20	530	185	562	218	
Ti-0.15Pd (JIS 12種)	5	401	153	405	178	

溶接方法:TIG溶接

溶 接 棒:母材と同材質(φ2mm)

#### (1)溶接

- ■チタンは溶接性に優れ、また溶接部の機械的性質や耐食性の変化の少ない優れた金属です(表12、図17)。ただし、チタンは高温で酸素や窒素等のガスとの親和力が大きく、これらと反応すると、硬化や脆化を起こし溶接部の延性が低下するとともに、ブローホールの発生原因になる場合があります。したがって、溶接は不活性ガスまたは真空雰囲気で実施する必要があります。また、溶接材料や溶接棒ならびに作業環境の十分な清掃が必要です。
- ■チタンの中でも純チタンとαチタン合金が最も溶接性に優れます。
- ■図16に示す溶接法の中でもTIG溶接が最も多く用いられています。 TIG溶接では図18のようなガスシールド治具付きの溶接トーチを用い、 溶接部をアルゴンガス雰囲気にすることで酸素等との反応を防止します。




図17.純チタンの腐食速度に及ぼす溶接の影響




図18.チタン用TIG溶接トーチとシールド治具

- ■溶接部がガスと反応した場合、図19のような変色が生じるため、 外観で溶接の良否がある程度判定できます。
- ■チタンと鋼系材料等との溶接はこれまで難しいとされてきましたが、 当社開発の異種金属溶接技術により、鋼板への直接ライニング 等が可能となっています(P6の岸壁用鋼管矢板をご参照ください)。

#### (2) ろう付け

■溶接ができない異種金属との接合や、構造が複雑で溶接が難 しい場合にはろう付けが適用されます。チタンのろう付けは真空ま たは不活性ガス雰囲気中で行われます。表13に示すろう材が推奨 されます。



完全なアルゴンガス シールド中で溶接

不完全なアルゴンガスシールド中で溶接

#### 図19.チタンのTIG溶接部の外観

#### ろう材 ろう付け温度(℃) Ag-3Li 800 Ag-7.5Cu-0.2Li 920 Ag-28Cu-0.2Li 830 Ag-20Cu-2Ni-0.2Li 920 Ag-20Cu-2Ni-0.4Li 920 Ag-9Ga-9Pd 900 Ag-27Cu-5Ti 840 Ti-15Cu-15Ni 930 Ti-20Zr-20Cu-20Ni 890 Ti-25Zr-50Cu 890

表13.代表的なろう材とろう付け温度

## 熱処理

- ■純チタンおよびチタン合金では、熱間および冷間加工後の内部 ひずみの除去のため、応力除去焼鈍が行われます。また、応力除 去に加え、加工組織を回復、再結晶させる場合には焼鈍が行われ ます。焼鈍により、組織の安定化、製品寸法の安定化、切削性の 向上ならびに機械的性質の向上等の効果が得られます。
- ■チタン合金では高強度化、高靭性化、疲労特性の改善などを目的に溶体化時効(STA)、二重溶体化時効(STSTA)などの熱処理が行われます。熱処理性は $\beta$ 相の多い合金ほど良くなります。 $\beta$ チタン合金では溶体化後低温側および高温側の2段時効をすることにより、1600MPa程度の引張強さを得ることも可能です。

#### 表14.チタンの代表的熱処理条件

材質		熱処理の種類			
		応力除去	焼鈍	溶体化	時効
純チタン		480-595℃ 15-240min	650-815°C 15-120min	-	_
α-β 合金	Ti-3Al-2.5V	370-595℃ 15-240min	650-790°C 30-120min	_	_
	Ti-6Al-4V	480-650°C 60-240min	705-870°C 15-60min	900-970℃ 2-90min	480-690℃ 2-8hr
β 合金	Ti-15V-3Cr -3Sn-3Al	790-895℃ 30-60min	760-815°C 3-30min	760-815℃ 2-30min	480-675℃ 2-24hr

出典:AMS-H-81200 製品形状:薄板、厚板

- ■チタンの熱処理には温度管理の点でファンによる攪拌機能をもった電気炉が好ましく(図20)、また燃焼炉を用いる場合には水素吸収を防止するため、空気比を大きくし雰囲気を弱酸化性にすること、さらには製品をマッフルに入れ炎を直接当てない等の配慮が必要です。
- ■表14にチタンの代表的な熱処理条件を示します。



図20.チタン専用熱処理炉

### 表面処理




図21.大気酸化処理条件と酸化皮膜厚さの関係




図23.塩酸水溶液中における各種表面処理チタンの 活性態/不働態の境界

#### (1)耐食性表面処理

#### ■大気酸化処理

チタンの優れた耐食性は表面に存在する厚さ数十 Å 程度の薄い チタン酸化物皮膜の存在に由来します。したがって、大気酸化処理により積極的に酸化皮膜を付与することで耐食性を一層向上させることが可能です(図21~23)。また、大気酸化処理により水素吸収も大幅に抑制できます。




図22.大気酸化処理後の外観




図24.塩酸中におけるPdO-TiO₂被覆チタン、純チタン、 Ti-O.15Pd合金の耐食性

#### ■貴金属被覆処理(溶接管のみ)

チタン表面にPdOとTiO₂の混合皮膜を被覆することで耐全面腐食性および耐すきま腐食性が向上します(図24)。