

## JIS認証の状況について

このたびは、当社及び当社グループ会社における不適切行為に関しまして、  
多数の皆様にご迷惑をお掛けしております事を深くお詫び申し上げます。

当社及び当社グループの品質不適切行為に関する、JISの認証機関の審査結果は現時点では下記の通りであります。

(審査が終了した工場の審査結果について記載しております。)

(『結果』については審査機関から頂いた表現にて記載しております。)

(1月9日時点)

※網掛け部分が今回追記した部分となります。

	会社名	事業所名	認証 機関	JIS番号	品名	結果	決定日	
鉄鋼	株式会社神戸製鋼所	加古川製鉄所	JICQA	G3101 他	一般構造用圧延鋼材等 (厚板関係のJIS規格7件)*1	-	-	
			JICQA	G3101 他	一般構造用圧延鋼材等 (薄板関係のJIS規格8件)*2	-	-	
			JICQA	G3101 他	一般構造用圧延鋼材等 (線材関係のJIS規格6件)*3	-	-	
		神戸製鉄所	JICQA	G3101 他	一般構造用圧延鋼材等 (線材・棒鋼関係のJIS規格8件)*4	-	-	
	コベルコ鋼管株式会社	下関事業所	JICQA	G3446	機械構造用ステンレス鋼鋼管	認証 維持	2017年 12月12日	
			JICQA	G3459	配管用ステンレス鋼鋼管	認証 維持	2017年 12月12日	
			JICQA	G3463	ボイラ・熱交換器用 ステンレス鋼鋼管	認証 維持	2017年 12月12日	
	日本高周波鋼業株式会社	富山製造所	JICQA	G4303他	ステンレス鋼線材等 (ステンレス鋼棒・機械構造用鋼の JIS規格4件)*5	-	-	
	神鋼ボルト株式会社	本社・工場	JICQA	B1186	摩擦接合用高力六角ボルト・ 六角ナット・平座金のセット	認証 維持	2018年 1月9日	
	神鋼鋼線工業株式会社	尼崎事業所	JICQA	G3536	PC鋼線及びPC鋼より線	認証 維持	2018年 1月9日	
			JICQA	G3548	亜鉛めっき鋼線	認証 維持	2018年 1月9日	
		尾上事業所	JICQA	G3525他	ワイヤロープ等 (ワイヤロープ関連JIS5件)*6	-	-	
	株式会社 テザックワイヤロープ	二色浜製造所	JICQA	G3525	ワイヤロープ	-	-	
			JICQA	G3546	異形線材ワイヤロープ	-	-	
	神鋼鋼線ステンレス 株式会社		JICQA	G4309	ステンレス鋼線	-	-	
			JICQA	G4315	冷間圧造用ステンレス鋼線	-	-	
	TESAC USHA WIREROPE CO.,LTD.		JICQA	G3525	ワイヤロープ	-	-	
	溶接	株式会社神戸製鋼所	藤沢工場	JQA	Z3321	溶接用ステンレス鋼溶加棒, ソリッドワイヤ及び鋼帯	認証 継続	2017年 12月22日
				JQA	Z3323	ステンレス鋼アーク溶接 フラックス入りワイヤ及び溶加棒	認証 継続	2017年 12月22日
			茨木工場	JQA	Z3211	軟鋼, 高張力鋼及び 低温用鋼用被覆アーク溶接棒	認証 継続	2017年 12月22日
JQA				Z3221	ステンレス鋼被覆アーク溶接棒	認証 継続	2017年 12月22日	

(1月9日時点)

	会社名	事業所名	認証機関	JIS番号	品名	結果	決定日
溶接	株式会社神戸製鋼所	茨木工場	JQA	Z3313	軟鋼, 高張力鋼及び低温用鋼用 アーク溶接フラックス入りワイヤ	認証 継続	2017年 12月22日
		福知山工場	JQA	Z3312	軟鋼, 高張力鋼及び低温用鋼用の マグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ	認証 継続	2017年 12月22日
		西条工場	JQA	Z3211	軟鋼, 高張力鋼及び 低温用鋼用被覆アーク溶接棒	認証 継続	2017年 12月22日
	唐山神鋼溶接材料有限公司		JQA	Z3312	軟鋼, 高張力鋼及び低温用鋼用の マグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ	認証 継続	2017年 12月22日
アルミ ・銅	株式会社神戸製鋼所	真岡製造所	JQA	H4000	アルミニウムおよび アルミニウム合金の板及び条	一時 停止	2017年 12月8日
		長府製造所 アルミ押出 工場	JICQA	H4040	アルミニウムおよび アルミニウム合金の棒及び線	一時 停止	2017年 12月5日
			JICQA	H4080	アルミニウムおよび アルミニウム合金継目無管	一時 停止	2017年 12月5日
			JICQA	H4100	アルミニウムおよび アルミニウム合金の押出型材	一時 停止	2017年 12月5日
	株式会社 コベルコ マテリアル銅管	秦野工場	JQA	H3300	銅及び銅合金の継目無管	取消	2017年 10月26日
			JQA	H3330	外面被覆銅管	取消	2017年 11月15日
	神鋼メタルプロダクツ 株式会社		JQA	H3300	銅及び銅合金の継目無管	取消	2017年 12月8日
	神鋼アルミ線材株式会社		JICQA	H4040	アルミニウムおよび アルミニウム合金の棒及び線	-	-

注) JICQA…日本検査キューエイ株式会社

JQA……一般財団法人日本品質保証機構

- \*1 G3101(一般構造用圧延鋼材)、G3103(ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板)、G3106(溶接構造用圧延鋼材)、G3114(溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材)、G3136(建築構造用圧延鋼材)、G3140(橋梁用高降伏点鋼板)、G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)
- \*2 G3101(一般構造用圧延鋼材)、G3106(溶接構造用圧延鋼材)、G3136(建築構造用圧延鋼材)、G4051(機械構造用炭素鋼鋼材) G3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)、G3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)、G3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)、G3312(塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)
- \*3 G3101(一般構造用圧延鋼材)、G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)、G3502(ピアノ線材)、G3505(軟鋼線材)、G3506(硬鋼線材)、G3503(被覆アーク溶接棒心線用線材)
- \*4 G3101(一般構造用圧延鋼材)、G3138(建築構造用圧延棒鋼)、G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)、G4052(焼入性を保証した構造用鋼鋼材(H鋼))、G4053(機械構造用合金鋼鋼材)、G3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)、G4801(ばね鋼鋼材)、G4805(高炭素クロム軸受鋼鋼材)
- \*5 G4308(ステンレス鋼線材)、G4051(機械構造用炭素鋼鋼材)、G4053(機械構造用合金鋼鋼材)、G4303(ステンレス鋼棒)
- \*6 G3525(ワイヤロープ)、G3546(異形線ワイヤロープ)、G3549(構造用ワイヤロープ)、G3550(構造用ステンレス鋼ワイヤロープ)、G3557(一般用ステンレス鋼ワイヤロープ)