

当社グループにおける不適切行為に係る「安全性の検証状況」の進捗について

当社及び当社グループ会社（当社グループ）における不適切行為に関しまして、お客様、お取引先様、株主様そのほか多数の皆様にご迷惑をお掛けしておりますこと、改めて深くお詫び申し上げます。不適合製品を使用したお客様の製品に係る安全性の検証状況について、現時点（3月23日現在）での進捗をご報告いたします。

1. 不適合製品を使用したお客様の製品に係る安全性の検証状況について（3月23日現在）

（1）現時点でのお客様からの反応

- 過去1年分を対象とした当社グループの自主点検及び外部調査委員会による調査の結果、検出いたしました不適合製品を納入したお客様、また、直接の納入先以外のお客様の製品において、即時使用を停止する、または、直ちに製品を回収することが必要であると判明した事案は現時点において確認されておりません。

（2）安全性検証状況の進捗状況

- 安全性の検証はお客様の多大なるご協力のもと、現在も鋭意進めております。現時点では【表1】のとおり、不適合製品の納入先として2017年10月26日時点で公表した525社中520社、及び、外部調査委員会設置(2017年10月26日)以降に判明し、2018年3月6日時点で公表した163社中141社について、安全性確認が進んでおります。

当社グループといたしましては、引き続き、早期に安全性検証を完了させるべく、お客様の検証に誠心誠意ご協力させていただき所存でございます。

なお、今後、安全性の検証状況については、進捗があり次第、弊社ホームページにて順次開示してまいります。

【表1】

2018年3月23日現在

大分類	会社名	部材	主な用途	2017年10月26日公表		外部調査委員会設置 (2017年10月26日) 以降	
				お客様数	安全性 検証	お客様数	安全性 検証
アルミ・銅	(株)神戸製鋼所 アルミ・銅事業部門	アルミ板	缶材 自動車	57	52	7	<u>7</u>
		アルミ 鋳鍛造部品	航空機 鉄道車両	67	67	4	2
		アルミ 押出品	自動車 鉄道車両	34	34	—	—
		銅板	半導体 端子	38	38	2	2
	(株)コベルコ マテリアル銅管	銅管	空調	23	23	88	87
	神鋼メタル プロダクツ(株)	銅合金管 モールド	電機 製鉄機械	176	176	29	<u>10</u>
	国内子会社1社 海外子会社3社 ^{※2}	銅管 銅板条 アルミ線材	空調 端子	36	36	—	—
	神鋼真岡総合サー ビス(株)	アルミ板	材料試作	—	—	1	<u>1</u>
その他	(株)コベルコ科研	ターゲット材 試作合金 腐食分析	FPD 光ディスク 試作合金 腐食分析	70	70	14	<u>14</u>
	(株)神戸製鋼所 鉄鋼事業部門 鉄粉本部	鉄粉	焼結部品	1	1	—	—
	国内子会社等2社 海外子会社等2社 ^{※3}	鋼線 ステンレス線 熱処理	軸受 ばね	22	22	—	—
	神鋼鋼板加工(株)	厚板加工	厚板加工品	1	1	—	—
	(株)カムス	熱処理	熱処理	—	—	1	1
	(株)神戸製鋼所 機械事業部門	機械	産業機械 汎用圧縮機	—	—	10	10
	神鋼造機(株)	機械	産業機械	—	—	3	3
	(株)神鋼環境 ソリューション	水分析	水分析	—	—	4	4
合計				525 ^{※1}	520	163 ^{※1}	<u>141</u>
前回(2018年3月6日)報告時				525 ^{※1}	520	163 ^{※1}	129

前回(3月6日)報告時から変化があった社数には、アンダーラインを付しております。

※1 2017年10月26日公表のお客様525社と外部調査委員会設置以降にあらたに判明した不適切行為に係るお客様163社は、いずれも「のべ数」です。

※2 神鋼アルミ線材(株)、Kobelco & Materials Copper Tube (M) Sdn. Bhd.,
Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co., Ltd.、蘇州神鋼電子材料有限公司

※3 日本高周波鋼業(株)、神鋼鋼線ステンレス(株)
江陰法爾勝杉田彈簧製線有限公司、神鋼新確彈簧鋼線(佛山)有限公司

以上