

关于本集团的不适当行为相关的“安全性验证情况”的进展

2017年12月15日

株式会社神户制钢所

就此次本公司及本集团内公司（以下简称“本集团”）的不适当行为给客户、合作伙伴、股东以及相关人士带来的诸多困扰，本公司再次深表歉意。关于使用了不适当行为对象产品的客户产品的安全性验证情况，现阶段（12月15日）的进展如下：

1、关于使用不适当行为对象产品的客户产品的安全性验证情况（12月15日）

(1) 现阶段客户的反馈

- 在以过去一年为对象期的自检中发现的不适当行为对象产品（简称“本对象产品”）的直接出货对象客户，以及直接出货对象客户以外的客户的产品中，尚未发现必须立即停止使用或立即回收的情况。

(2) 安全性验证情况的进展情况

- 在客户的大力协助下，目前正在专心致力于安全性的验证工作。如【表1】所示，现阶段本公司的本对象产品出货对象客户 525 家公司中的 500 家公司正在进行的安全性确认，可按如下分为[A]类至[C]类。

【安全性验证情况的分类】

【A】客户已经完成安全性确认

【B】客户判断目前没有问题，但仍在进行进一步验证

【C】本公司从技术角度分析后认为在很大程度上可确认安全性，并已通知客户

【表1】

不适当行为对象产品	公司名称 (发布日期)	产品	主要用途	客户数量 (家)	【A】 客户已完成安全性确认	【B】 客户判断目前没有问题	【C】 本公司判断安全度较高	A~C 合计
铝铜	株式会社神戸制钢所 铝铜事业部门 (2017年10月8日)	铝板	罐材 汽车	57	35	<u>15</u>	0	<u>50</u>
		铝铸造锻造品	航空器 铁道车辆	67	2	65	0	67
		铝挤压型材	汽车 铁道车辆	34	19	13	0	32
		铜板	半导体 接头	38	<u>11</u>	<u>12</u>	0	<u>23</u>
	Kobelco & Materials Copper Tube Co., Ltd. (2017年10月8日、26日)	铜管	空调	23	17	6	0	23
	Shinko Metal Products Co., Ltd. (2017年10月13日)	铜合金管模型	电机、 制铁机械	176	<u>162</u>	5	<u>8</u>	175
日本境内子公司1家 日本境外子公司3家 ^{*1} (2017年10月13日)	铜管 铜板条 铝线材	空调 接头	36	21	6	9	36	
其他	株式会社神钢科研 (2017年10月11日)	靶材	FPD 光盘	70	70	0	0	70
	株式会社神戸制钢所 钢铁事业部门 铁粉本部 (2017年10月11日)	铁粉	烧结零件	1	0	1	0	1
	日本境内子公司2家 日本境外子公司等2家 ^{*2} (2017年10月13日)	钢线 不锈钢线	轴承、 弹簧	22	22	0	0	22
	神钢钢板加工株式会社 (2017年10月20日)	厚板加工	厚板加工 品	1	0	1	0	1
合计				525	<u>359</u>	<u>124</u>	<u>17</u>	<u>500</u>
上一次(12月8日)公告时				525	357	121	18	496
第一次(10月26日)公告时				525	229	91	117	437

<客户数量是合计的总数>

※1 神钢铝线材株式会社、Kobelco & Materials Copper Tube (M) Sdn.Bhd.、Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co., Ltd.、苏州神钢电子材料有限公司

※2 日本高周波钢业株式会社、神钢钢线不锈钢株式会社、江阴法尔胜杉田弹簧制线有限公司、神钢新确弹簧钢线(佛山)有限公司

※3 相比上一次(12月8日)公告,发生变化的客户数已添加下划线。

本集团将诚心诚意地继续协助客户,尽早完成对所有产品的安全性验证。