

关于本集团的不适当行为相关的“安全性验证情况”的进展

就此次本公司及本集团内公司（以下简称“本集团”）的不适当行为给客户、合作伙伴、股东以及相关人士带来的诸多困扰，本公司再次深表歉意。关于使用了不适当行为对象产品的客户产品的安全性验证情况，现阶段（3月23日）的进展如下。

1、关于使用不适当行为对象产品的客户产品的安全性验证情况（3月23日）

(1) 现阶段客户的反馈

- 根据以过去一年为对象期的自检及外部调查委员会的调查结果发现，不适当行为对象产品的直接出货对象客户，以及直接出货对象客户以外的客户的产品中，尚未发现必须立即停止使用或立即回收的情况。

(2) 安全性验证情况的进展情况

- 在客户的大力协助下，目前正在专心致力于安全性的验证工作。如【表 1】所示，现阶段本公司针对2017年10月26日公告的不适当行为对象产品的出货对象客户525家公司中的520家公司、以及外部调查委员会设立（2017年10月26日）后发现的并于2018年3月6日公告的163家公司中的141家公司进行了安全性确认。

本集团将诚心诚意地继续协助客户，尽早完成对所有产品的安全性验证。

今后安全性验证情况如有进展，将第一时间在敝司主页上公告。

【表 1】

截至 2018 年 3 月 23 日

大分类	公司名称	产品	主要用途	2017 年 10 月 26 日公告		设置外部调查委员会 (2017 年 10 月 26 日) 以后	
				客户数量	安全性验证	客户数量	安全性验证
铝 铜	株式会社神户制钢所 铝铜事业部门	铝板	罐材 汽车	57	52	7	<u>7</u>
		铝铸造锻 造品	航空器 铁道车辆	67	67	4	2
		铝挤压型 材	汽车 铁道车辆	34	34	—	—
		铜板	半导体 接头	38	38	2	2
	Kobelco & Materials Copper Tube, Ltd.	铜管	空调	23	23	88	87
	Shinko Metal Products Co., Ltd.	铜合金管 模型	电机 制铁机械	176	176	29	<u>10</u>
	日本境内子公司 1 家 日本境外子公司 3 家 ^{*2}	铜管 铜板条 铝线材	空调 接头	36	36	—	—
	神钢真冈综合服务株式会社	铝板	材料试制	—	—	1	<u>1</u>
其他	株式会社神钢科研	靶材 试制合金 腐蚀分析	FPD 光盘 试制合金 腐蚀分析	70	70	14	<u>14</u>
	株式会社神户制钢所 钢铁事业部门 铁粉本部	铁粉	烧结零件	1	1	—	—
	日本境内子公司等 2 家 日本境外子公司等 2 家 ^{*3}	钢线 不锈钢线 热处理	轴承 弹簧	22	22	—	—
	神钢钢板加工株式会社	厚板加工	厚板加工品	1	1	—	—
	KAMS. Co., Ltd.	热处理	热处理	—	—	1	1
	株式会社神钢制钢所 机械事业部门	机械	产业机械 通用压缩机	—	—	10	10
	神钢造机株式会社	机械	产业机械	—	—	3	3
	株式会社神钢环境舒立净	水分析	水分析	—	—	4	4
合计				525 ^{*1}	520	163 ^{*1}	<u>141</u>
上一次(2018 年 3 月 6 日)公告时				525 ^{*1}	520	163 ^{*1}	129

相比上一次（3月6日）公告，发生变化的客户数已添加下划线。

※1 2017年10月26日公布的525家客户数量以及设置外部调查委员会以后与新发现的不适当行为有关的163家客户数量，均为总数。

※2 神钢铝线材株式会社、Kobelco & Materials Copper Tube (M) Sdn. Bhd.、Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co., Ltd.、苏州神钢电子材料有限公司

※3 日本高周波钢业株式会社、神钢钢线不锈钢株式会社、江阴法尔胜杉田弹簧制线有限公司、神钢新确弹簧钢线(佛山)有限公司