

2017 年 12 月 8 日
株式会社神戸製鋼所

「当社真岡製造所における JIS 認証の一時停止」及び
「当社子会社の神鋼メタルプロダクツ㈱における JIS 認証の取り消し」について

当社及び当社グループ会社（当社グループ）における不適切行為に関しまして、お客様、お取引先様、株主様そのほか多数の皆様にご迷惑をお掛けしておりますこと、改めて深くお詫び申し上げます。

当社グループにおける不適切行為については、JIS の認証機関による審査を受けておりますが、「当社真岡製造所」については、品質管理体制等に問題があることから、本日、「JIS 認証の一時停止」の通知を受けました。また、「当社子会社の神鋼メタルプロダクツ㈱」については、品質管理体制に問題があり、寸法測定を実施していないにもかかわらず、数値を記入した寸法成績表をお客様に報告し出荷していたことなどから「JIS 認証の取り消し」の通知を受けました。

「JIS 認証の一時停止及び取り消し」により、「真岡製造所及び神鋼メタルプロダクツ㈱」では、対象製品に JIS マークを表示して出荷することは出来ませんが、性能的には JIS 規格相当の製品をご提供させていただくことは可能であり、当該出荷製品の出荷先のお客先に対し、ご連絡及びご説明をさせて頂き、誠意をもって対応してまいります。

当社では、このたびの当社グループでの不適切行為に関しまして、2017 年 11 月 10 日に「当社グループにおける不適切行為に係る原因究明と再発防止に関する報告書」を取り纏めて公表いたしました。アルミ・銅事業部門においては、2017 年 11 月 10 日に事業部門直轄の部として各事業所及びグループ会社の品質管理、品質保証に係る監査機能及び教育・研修に関する役割を担う「品質保証部」を設置するとともに、「真岡製造所」においては、同日付で品質管理機能と品質保証機能を明確に分離して「品質保証室」を事業所長直轄の独立した組織とし、品質管理チェック機能の強化に着手しております。また、改ざんやねつ造ができない検査プロセスとするため、試験検査データの記録の自動化を推進するとともに、自動取り込みのできない試験検査に関しては、試験検査業務での一人作業をなくし、必ず複数名で確認する仕組みを構築してまいります。今後、外部委員のみで構成する「外部調査委員会」の報告を踏まえて、諸施策の検討を進め、最終的な再発防止策に反映してまいります。

今回、「JIS 認証の一時停止及び取り消し」の原因となった品質管理体制の不備については、再発防止策を着実に実行することで問題の是正に取り組み、お客様の信頼回復に努めてまいります。

「真岡製造所」においては、今回の認証機関からの指摘事項への是正措置を講じ、できるだけ

早期に「JIS 認証の一時停止の解除」に取り組みます。また、「神鋼メタルプロダクツ(株)」においては、再発防止策を実行し、品質管理体制を整備した上で「JIS 認証の再取得」を目指してまいります。

本件による業績への影響は現時点で不明であり、今後、影響の程度が判明した時点でお知らせします。

○今回の処分内容：JIS マーク表示制度

①認証取得者：株式会社神戸製鋼所 真岡製造所

認証機関：一般財団法人日本品質保証機構（JQA）

認証番号：JQ0307092

JIS 番号及び名称：JIS H4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条

処分内容：「一時停止」

＜当社真岡製造所の概要＞

- ・所在地：栃木県真岡市鬼怒ヶ丘 15 番地
- ・事業内容：アルミニウム板、条、円板の製造
- ・売上高：3,233 億円（2016 年度：アルミ・銅セグメント）
- …アルミ・銅セグメントの売上高に占める真岡製造所の JIS マーク表示製品の割合は 2%程度

②認証取得者：神鋼メタルプロダクツ株式会社 本社工場

認証機関：一般財団法人日本品質保証機構（JQA）

認証番号：JQ0807017

JIS 番号及び名称：JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管

処分内容：「取り消し」

＜神鋼メタルプロダクツ(株)の概要＞

- ・所在地：福岡県北九州市門司区小森江 2-2-1
- ・代表者：安藤 裕幸
- ・事業内容：銅管・加工品・複合材などの製造・販売
- ・設立年月：1955 年 5 月
- ・資本金：2 億円（当社 90.0%出資の子会社）
- ・売上高：47 億円（2016 年度）
- …同社の売上高に占める JIS マーク表示製品の割合は 4 割程度

(ご参考) これまでの処分内容：JIS マーク表示制度

①認証取得者：株式会社コベルコマテリアル銅管 秦野工場

・認証機関：一般財団法人日本品質保証機構（JQA）

・認証番号：JQ0307066（2017 年 10 月 26 日取り消し）

JQ0305001（2017 年 11 月 15 日取り消し）

・JIS 番号及び名称：JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管（2017 年 10 月 26 日取り消し）

JIS H3330 外面被覆銅管（2017 年 11 月 15 日取り消し）

②認証取得者：株式会社神戸製鋼所 長府製造所 アルミ押出工場

軽金属押出開発株式会社（一部の工程を委託する工場：当社 29.2%出資の関連会社）

認証機関：日本検査キューエイ株式会社（JICQA）

認証番号：QA0607023（2017 年 12 月 5 日一時停止）

JIS 番号及び名称：JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線

JIS H4080 アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管

JIS H4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出型材

以 上