

# 关于本集团的不适当行为相关的“安全性验证情况”的进展

2017年12月1日  
株式会社神户制钢所

就此次本公司及本集团内公司（以下简称“本集团”）的不适当行为给客户、合作伙伴、股东以及相关人士带来的诸多困扰，本公司再次深表歉意。

关于使用了不适当行为对象产品的客户产品的安全性验证情况，现阶段（12月1日）的进展如下：

## 1、关于使用不适当行为对象产品的客户产品的安全性验证情况（12月1日）

### (1) 现阶段客户的反馈

- 在以过去一年为对象期的自检中发现的不适当行为对象产品（简称“本对象产品”）的直接出货对象客户，以及直接出货对象客户以外的客户的产品中，尚未发现必须立即停止使用或立即回收的情况。

### (2) 安全性验证情况的进展情况

- 在客户的大力协助下，目前正在专心致力于安全性的验证工作。如【表1】所示，现阶段本公司的本对象产品出货对象客户 525 家公司中的 487 家公司正在进行的安全性确认，可按如下分为[A]类至[C]类。

#### 【安全性验证情况的分类】

【A】客户已经完成安全性确认

【B】客户判断目前没有问题，但仍在进行进一步验证

【C】本公司从技术角度分析后认为在很大程度上可确认安全性，并已通知客户

【表 1】

不适当行为对象产品	公司名称 (发布日期)	产品	主要用途	客户数量 (家)	【A】 客户已完成安全性确认	【B】 客户判断目前没有问题	【C】 本公司判断安全度较高	A~C 合计
铝铜	株式会社神户制钢所 铝铜事业部门 (2017年10月8日)	铝板	罐材 汽车	57	35	7	0	42
		铝铸造锻造品	航空器 铁道车辆	67	2	65	0	67
		铝挤压型材	汽车 铁道车辆	34	18	<u>13</u>	0	<u>31</u>
		铜板	半导体 接头	38	<u>9</u>	<u>10</u>	0	<u>19</u>
	Kobelco & Materials Copper Tube Co., Ltd. (2017年10月8日、26日)	铜管	空调	23	17	6	0	23
	Shinko Metal Products Co., Ltd. (2017年10月13日)	铜合金管 模型	电机、 制铁机械	176	<u>157</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	175
	日本境内子公司1家 日本境外子公司3家 <sup>*1</sup> (2017年10月13日)	铜管 铜板条 铝线材	空调 接头	36	21	4	11	36
其他	株式会社神钢科研 (2017年10月11日)	靶材	FPD 光盘	70	70	0	0	70
	株式会社神户制钢所 钢铁事业部门 铁粉本部 (2017年10月11日)	铁粉	烧结零件	1	0	1	0	1
	日本境内子公司2家 日本境外子公司等2家 <sup>*2</sup> (2017年10月13日)	钢线 不锈钢线	轴承、 弹簧	22	22	0	0	22
	神钢钢板加工株式会社 (2017年10月20日)	厚板加工	厚板加工 品	1	0	1	0	1
合计				525	<u>351</u>	<u>115</u>	<u>21</u>	<u>487</u>

上一次(11月24日)公告时	525	346	114	24	484
11月17日公告时	525	329	118	33	480
11月10日公告时	525	317	111	46	474
11月7日公告时	525	292	109	69	470
10月31日公告时	525	252	90	101	443
10月26日公告时	525	229	91	117	437

<客户数量是合计的总数>

※1 神钢铝线材株式会社、Kobelco & Materials Copper Tube (M) Sdn.Bhd.、Kobelco & Materials Copper Tube (Thailand) Co., Ltd.、苏州神钢电子材料有限公司

※2 日本高周波钢业株式会社、神钢钢线不锈钢株式会社、江阴法尔胜杉田弹簧制线有限公司、神钢新确弹簧钢线(佛山)有限公司

※3 相比上一次(11月24日)公告,发生变化的客户数已添加下划线。

本集团将诚心诚意地继续协助客户,尽早完成对所有产品的安全性验证。